Applent Instruments

常州安柏精密仪器有限公司

江苏省常州市天宁区荡南工业园 [213014]

电话: 400 600 1217

0519-88805550 / 89966117/89966227/89966337

传真: 0519-89966550 http://www.applent.com

销售服务电子邮件: <u>sales@applent.com</u> 技术支持电子邮件: <u>tech@applent.com</u> ©2005-2013 Applent Instruments, Inc.

Rev.A3

AT610D 电容测试仪【1-9 档分选机】


用户简要操作指南

目录

	1. 开始	
1.1	前面板	4
1.2	设置 <mark>频率</mark>	5
1.3	设置测试速度	5
1.4	设置比较器	6
1.5	设置源内阻 (原阻)	7
1.6	设置电平	8
1.7	设置等效方式(SHIFT+参数)	8
1.8	触发方式 (SHIFT + 确认)	
1.9	清零	10
	2. Handler 接线图	12


1. 开始

1.1 前面板



序号	功能		
4	电源开关		
1	警告!请勿快速的连续的开关仪器,瞬间的冲击可能会缩短仪器寿命甚至 损坏仪器。		
	显示窗		
2	详细内容,参见:"VFD"一节。		
3	旋钮		
用于在比较器设置窗口选择档号。			
	输入端		
	输入端用于连接四端测试夹具或开尔文夹。		
4	Hcur 高端 - 电流端		
4	Hpot 高端 - 电压端		
	Lpot 低端 - 电压端		
	Lcur 低端 - 电流端		
5	键区二		
3	一组多功能按键。包括了主功能按键、第二功能键和数字键		
6	SHIFT		
U	切换到橙红色字表示的功能		
7	键区一		
,	一组多功能按键。包括了主功能按键、第二功能键		

1.2 设置频率



■ 设置频率


按【频率】键;

有4个频率可以选择

频率点	
100Hz	
120Hz	
1kHz	
10kHz	

测试频率会自动保存在系统里,便于下次开机调用

1.3 设置测试速度



■ 设置测试速度:


按【速度】键;

有3个速度可以选择

速度	
SLOW	慢速
MED	中速
FAST	高速

测试速度开机为中速(M),测试速度不保存。

1.4 设置比较器



■ 设置比较器:

第一步 按【比较器】键;

第二步 设置标称值

NOM: C:10.000nF

按数字键输入数据,按SHIFT+数字键输入单位。

第三步 设置档数据

p1: 10.00 % -10.00 %

第一行数据为上百分比,第二行下百分比。

第四步 旋转旋钮,选择 P2-P9 档,输入数据

第五步 设置损耗 DF 值

DF: 0.0100 0.0000

第一行数据为上限, 第二行数据为下限。

- 1. 直接按数字键输入数据,例如0.001
- 2. 按确认键完成输入
- 3. 使用左右键可以切换上下数据行

第六步

按 确认 键数据保存在系统里,并且退回到测试状态。

按 取消 键刚才设置的所有数据都不会保存。



■ 设置源内阻:


按【源阻】键;

有 2 个源内阻可以选择

源阻				
100Ω				
30Ω	通常选择 30Ω.			

按确认键源内阻将自动保存。

1.6 设置电平



设置测试电平:


按【电平】键;

有 3 个测试电平可以选择

电平	
0.1V	
0.3V	
1.0V	通常设置为 1.0V

按确认键电平将自动保存。

1.7 设置等效方式(SHIFT+参数)



■ 设置等效方式:

按 Shift+【参数】键,可以切换等效方式; 这两种等效方式将显示在屏幕上


等效方式	
SER	串联
PAL	并联(通常设置为 PAL)

等效方式自动保存。

建议:

- 1. 容量小的电容器选择并联,例如1nF~100nF
- 2. 容量大的电容器选择串联,例如1µF以上

1.8 触发方式 (SHIFT + 确认)




按 Shift+【确认】键,可以选择触发方式;

有3种触发方式可供选择

等效方式	
INT	内部触发
MAN	手动触发,每按一次确认键,仪器触发一次。
EXT	外部触发,接收外部 PLC 信号。

注意:在使用内部触发时,可以将测试量程选择为自动(AUTO)便于观察测试结果的准确性,但在其他触发方式下,还请将量程置为锁定(AUTO 熄灭)。

1.9 清零



按 清零按键进入清零界面:




使用旋钮或 🖟 🛭 键选择点频 (当前频率 10KHZ)或全频 (ALL)。

退出:按 取消键仪表返回测试状态。

开路清零:

请您将测试端开路,设备工位上不要留有任何器件。

- 1. 按情零键,进入清零界面,使用旋钮或 Q 望选择当前频点清零或是全部频点清零(ALL)。
- 2. 按确认后,仪器会自动检测当前测试端状态,并提示开路(OPEN):



如果仪器无法自动判断当前测试端状态,请再次确认工位是否留有器件,并按取消键退回到测

试状态,从第1步重新执行。如果仪器判断错误,您仍然可以使用旋钮或
□ 键强制选择开路(OPEN)。

3. 再次按确认,仪器开始全量程开路清零,清零完成后会自动退回到测试状态。

短路清零:

请您将测试端短路,使用仪器**随机配置的短路片**将设备工位可靠短接,不要使用自制的短路线。

- 1. 按清零键,进入清零界面,使用旋钮或 🖟 🕽 键选择当前频点清零或是全部频点清零(ALL)。
- 2. 按确认后,仪器会自动检测当前测试端状态,并提示短路(SHORT):



如果仪器无法自动判断当前测试端状态,请再次确认工位是否可靠短路,并按取消键退回到测试状态,从第 1 步重新执行。如果仪器始终判断错误,您仍然可以使用旋钮或 键强制选择短路(SHORT)。

3. 再次按确认,仪器开始全量程短路清零,清零完成后会自动退回到测试状态。


清零功能是为了保证仪器的准确度而进行的必要操作,它可有效清除测试夹具、测试线及仪器内部的杂散电容、电感及引线电阻、电感对测试的影响。对于<u>测试线的更换或环境温湿度变化较大</u>时,务必进行清零校准。

清零时,可能偶尔出现 FAIL (FAIL)现象,此时可能未使用低阻短路线或未可靠接触,请重 新短路后再执行。

扫频清零——即对所有频率下的所有电平、重要量程依次清零。它将数据保存在非易失性 存储器中保存,在对同一测试条件下更换频率测试,勿需再进行清零。

点频清零---只对当前频率下的所有电平、重要量程清零。更换频率后,您需要重新清零。

2. Handler 接线图



■ 电源供给端

序号	端子名称	含义
29	GND	用户电源地。
32-33	VCC	电源 24V。

■ 外部控制信号输入端

18 TRIG-24V 测试触发端 , (24V 主电源使用)。

■ 外部输出信号端

1	BIN7		(低有效)
2	BIN8		(低有效)
3	BIN9		(低有效)
4	AUX	副参数不合格	(低有效)
5	OPEN	空夹具信号	(低有效)
6	WAIT	测试等待	(低有效)
7	IDX	AD 转换等待	(低有效)
8	HI	主参数上超	(低有效)
9	LO	主参数下超	(低有效)

19	BIN6		(低有效)
20	BIN5		(低有效)
21	BIN4		(低有效)
22	BIN3		(低有效)
23	BIN2		(低有效)
24	BIN1		(低有效)
25	NG	总不合格	(低有效)

♣Applent Instruments Inc.

AT610 电容测试仪【分选机定制版本】

内部版本:AT610D5

常州安柏精密仪器有限公司

网站: <u>www.applennt.com</u>

邮箱:sales@applent.com 地址:常州天宁荡南工业园

TEL: 0519-88805550, 89966117, 89966227, 89966337

FAX: 0519-89966550